

Impermeabilizzazione con giunto bentonitico delle riprese di getto

Foto applicativa **FA 03**


emissione 12/03/15 - rev.1 dd. 29/06/17 pag. 01

Premessa:

Le direttive sotto esposte hanno carattere generale, altre informazioni complementari si possono trovare nella schede tecniche dei prodotti utilizzati o chiamando il Ns. Ufficio Tecnico. Non possiamo dare garanzie sul risultato finale non essendo le condizioni di impiego sotto il Ns. controllo.

Impermeabilizzazione delle riprese di getto

Le riprese di getto si impermeabilizzano con il giunto bentonitico AK 25 che deve essere fissato con chiodi di acciaio distanti tra loro al massimo 20 cm; è importante che la testa del chiodo comprima bene in giunto, per evitare che in fase di getto si possa sollevare, precludendone in tal caso, le proprietà impermeabili. Il posizionamento del giunto bentonitico deve essere in mezzzeria rispetto alla ripresa di getto con un confinamento minimo di 8 cm.



I dati riportati nella presente scheda sono il risultato delle nostre esperienze ed analisi di laboratorio. Sarà comunque cura e responsabilità di chi farà uso del prodotto di accertarsi della sua compatibilità con l'impiego previsto.